SITE/SOIL EVALUAT_ _N FOR ON-SITE WAST_ _/ATER

FACTORS		PROFILES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LANDSCAPE POSITION	.1940										
SLOPE (%)	.1940										
HORIZON 1 DEPTH		0-12	0-24	0-12	0-12	0-18	0-24	0-24	0-18	0-18	0-18
TEXTURE GROUP	.1941(A)(1)	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS
CONSISTENCE	.1941										
STRUCTURE	.1941(A)(2)										
MINERALOGY	.1941(A)(3)										
HORIZON 2 DEPTH		12-24	24-30	12-18	12-18	18-24	24-30	24-30	18-28	18-26	18-24
TEXTURE GROUP	.1941(A)(1)	SCL	SCL	SCL	SCL	SCL	SCL	SCL	SCL	SCL	SCL
CONSISTENCE	.1941										
STRUCTURE	.1941(A)(2)										
MINERALOGY	.1941(A)(3)										
HORIZON 3 DEPTH		24-36	30-42	18-26	18-24	24-36	30-42	30-42	28-36	28-36	24-26
TEXTURE GROUP	.1941(A)(1)	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
CONSISTENCE	.1941										
STRUCTURE	.1941(A)(2)										
MINERALOGY	.1941(A)(3)										
HORIZON 4 DEPTH				26+	26+						26-Rm
TEXTURE GROUP	.1941(A)(1)			PM	PM						
CONSISTENCE	.1941										
STRUCTURE	.1941(A)(2)										
MINERALOGY	.1941(A)(3)										
SOIL WETNESS	.1942										
RESTRICTIVE HORIZON	.1944										
SAPROLITE	.1943/.1956										
CLASSIFICATION	.1948										
LONG TERM ACCEPTANCE RANGE	.1955	.4	.4	LPP	LPP	.4	.4	→	→	→	LPP