SITE/SOIL EVALU TION FOR ON-SITE W/ TEWATER

FACTORS		PROFILES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LANDSCAPE POSITION	.1940										
SLOPE (%)	.1940										
HORIZON 1 DEPTH		0-8	→	0-18	→	0-12	→	→	0-12	→	→
TEXTURE GROUP	.1941(A)(1)	LS		LS		LS			LS		
CONSISTENCE	.1941										
STRUCTURE	.1941(A)(2)										
MINERALOGY	.1941(A)(3)										
HORIZON 2 DEPTH		8-16	→	18-36	→	12-30	→	→	12-30	→	→
TEXTURE GROUP	.1941(A)(1)	SCL		SCL		SCL			SCL		
CONSISTENCE	.1941										
STRUCTURE	.1941(A)(2)										
MINERALOGY	.1941(A)(3)										
HORIZON 3 DEPTH		16+	→	36+	→	30-42	→	→	30-36	→	→
TEXTURE GROUP	.1941(A)(1)	SL		SL		SC			SL		
CONSISTENCE	.1941										
STRUCTURE	.1941(A)(2)	exp.							exp		
MINERALOGY	.1941(A)(3)	exp							exp		
HORIZON 4 DEPTH											
TEXTURE GROUP	.1941(A)(1)										
CONSISTENCE	.1941										
STRUCTURE	.1941(A)(2)										
MINERALOGY	.1941(A)(3)										
SOIL WETNESS	.1942	16+		36+	36+	36+	36+	36+	20+	20+	20+
RESTRICTIVE HORIZON	.1944										
SAPROLITE	.1943/.1956										
CLASSIFICATION	.1948										
LONG TERM ACCEPTANCE RANGE	.1955										