SITE/S(EVALUATION FOR ON-SIT_ .VASTEWATER

APPLICANT NAME _____ **DATE** _____

FACTORS		PROFILES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LANDSCAPE POSITION	.1940	L	L	L							
SLOPE (%)	.1940	2	2	2							
HORIZON 1 DEPTH		0-8	0-8	0-8							
Texture Group	.1941(A)(1)	SL	SL	SL							
Consistence	.1941	FR	FR	FR							
Structure	.1941(A)(2)	GR	GR	GR							
Mineralogy	.1941(A)(3)	NSNP	NSNP	NSNP							
HORIZON 2 DEPTH		8-16	8-16	8-16							
Texture Group	.1941(A)(1)	SCL	SCL	SCL							
Consistence	.1941	FR	FR	FR							
Structure	.1941(A)(2)	GR	GR	GR							
Mineralogy	.1941(A)(3)	SSSP	SSSP	SSSP							
HORIZON 3 DEPTH		16-42	16-42	16-42							
Texture Group	.1941(A)(1)	SC-C	SC-C	SC-C							
Consistence	.1941	FRM	FR	FR							
Structure	.1941(A)(2)	ABK	ABK	ABK							
Mineralogy	.1941(A)(3)	SSSP	SSSP	SSSP							
HORIZON 4 DEPTH											
Texture Group	.1941(A)(1)										
Consistence	.1941										
Structure	.1941(A)(2)										
Mineralogy	.1941(A)(3)										
SOIL WETNESS	.1942	34	36	36							
RESTRICTIVE HORIZON	.1944										
SAPROLITE	.1943/.1956										
CLASSIFICATION	.1948	P2	P3	P3							
LONG TERM ACCEPTANCE RATE	.1955	.4	.4	.4							